

comité ejecutivo del
consejo directivo

ORGANIZACION
PANAMERICANA
DE LA SALUD

grupo de trabajo del
comité regional

ORGANIZACION
MUNDIAL
DE LA SALUD



78a Reunión
Washington, D.C.
Junio 1977

INDEXED

Tema 22 del proyecto de programa

CE78/12 (Esp.)
31 de mayo 1977
ORIGINAL: INGLÉS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

Oficina del Area V, Brasilia, Brasil

Con referencia a la información suministrada al Comité Ejecutivo en su 74a Reunión celebrada en junio-julio de 1975, el Director tiene el honor de presentar un informe sobre el progreso de las obras de construcción del auditorio del edificio del Area V en Brasilia, Brasil.

Continúan los trabajos de construcción del interior del auditorio, así como los de instalación del sistema de aire acondicionado y del equipo y accesorios de interpretación simultánea.

Dichos trabajos se completarán en septiembre-octubre de 1977.

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (CEPIS), Lima, Perú

Como complemento de los datos presentados al Comité Ejecutivo en su 74a Reunión, el Director se complace en informar al Comité que el Gobierno del Perú ha terminado las obras de la segunda parte de las instalaciones, es decir las zonas de laboratorio, imprenta, bodega y estacionamiento, las cuales han estado en servicio desde octubre de 1976. Los planos arquitectónicos del edificio comprendían un auditorio, el que fue entregado a la OPS con solo la armazón terminada. Se han adoptado medidas para completar el interior del auditorio, así como para instalar el sistema de aire acondicionado y el equipo y accesorios de interpretación simultánea de manera que este local pueda utilizarse tanto para actividades de adiestramiento del Centro como para reuniones a nivel nacional e internacional.

Se espera completar las obras en julio-agosto de 1977.

Oficina del Area III, Guatemala, Guatemala

En febrero de 1968 la Organización Panamericana de la Salud adquirió 748 metros cuadrados en el segundo piso del edificio ETISA con el fin de instalar la Oficina del Area III. Como el terremoto ocurrido en la Ciudad de Guatemala el 4 de febrero de 1976 causó daños estructurales de consideración al edificio, fue necesario evacuarlo.

Los administradores de la Compañía ETISA, en varias reuniones con los copropietarios convinieron en los planos de reconstrucción del edificio y, a juzgar por el adelanto de las obras, hasta la fecha, el local estará listo para ocuparlo en agosto de 1977.

Los gastos de reconstrucción han sido sufragados con fondos de la liquidación del seguro. Sin embargo, la compañía de reconstrucción estima que al finalizar la obra, debido a la tendencia inflacionaria en el país, habrá un aumento superior a la compensación obtenida de la compañía de seguros. Para sufragar este incremento se asignaron fondos del presupuesto de 1976.

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), Guatemala, Guatemala

El terremoto del 4 de febrero de 1976 causó considerable daño no sólo a los edificios de la sede del INCAP, sino también a la granja experimental y a las instalaciones en el campo, especialmente al Centro de Adiestramiento de Chimaltenango y a los centros de salud y residencia de los trabajadores de campo en la zona oriental del país.

Inmediatamente después del desastre se iniciaron las obras para reacondicionar los edificios de la sede y las instalaciones de campo. Se han construido nuevos locales para el centro rural de Chimaltenango que fue demolido. Los centros en El Progreso, San Juan y Espíritu Santo han sido reparados completamente. La biblioteca, que quedó averiada en un 40% como consecuencia de incendio, fue trasladada a un nuevo edificio en diciembre pasado. Se han finalizado los trabajos de reparación del edificio donde están instalados los laboratorios.

Los proyectos futuros, que prevén por lo menos la demolición de dos edificios por considerarse peligrosos y su reconstrucción, la construcción de edificios adecuados para la bodega general y talleres de mantenimiento y la reubicación de otros servicios, se realizarán con fondos provenientes de la liquidación del seguro y donaciones en efectivo y en especie. Se estima que con dichos recursos se rehabilitarán los locales del Instituto.

Otras necesidades

Además de las instalaciones antes mencionadas, la OPS posee varios edificios y locales que deben mantenerse en estado adecuado de funcionamiento.

La Organización está determinando si es necesario establecer una categoría separada de fondos para financiar las reparaciones y mejoras a edificios y locales. Se estudiaría un plan a largo plazo para mantener y mejorar los edificios y locales, incluyendo medidas protectoras que garantice la seguridad de los empleados que prestan servicio en los diversos locales, especialmente en laboratorios. Se prevé que dicho estudio quedará terminado con anticipación para presentarlo al Comité Ejecutivo en su próxima reunión.